Change					Load							
	0	6.25	12.5	18.75	25	31.25	37.5	43.75	50	56.25	62.5	68.75
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75	81.25	87.5	93.75	100	106.25	112.5	118.75	125
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
0	0	0	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
0	0	0	0.27	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
0	0	0	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
0	0	0	0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
0	0	0	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
0	0	0	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
0	0	0	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35